

## Diva 64-bity

Aplikacja si (LVS) w wersji 64-bitowej nie działa z braku pliku:

```
$CAD/IC5141USR5/tools/dfII/etc/context/64bit/auCore.cxt
```

Tzn. nie istnieje jej wersja 64-bitowa.

Trzeba zrezygnować z niej:

```
export CDS_AUT0_64BIT=EXCLUDE:si.exe
```

wtedy icfb na systemie 64-bitowym używa do LVSa innej aplikacji: LVS.exe\_64.

Ważna jest też biblioteka libg2c.so.0 z pakietu libg2c0.