

Jak na zawsze pozbyć się problemów z WaveScan ?

Jeśli ktoś ma dość WaveScan i chciałby pracować szybciej, to proponuję na stałe pozbyć się WaveScan-a. W tym celu w pliku `~/ .cdsenv` należy dopisać linię:

```
asimenv.startup cds_ade_wftool string "awd"
```

Wtedy w okienku ADE w opcji *Session->Options* stale będzie zaznaczone AWD.