

Co koniecznie należy poprawić w UBUNTU

Ogólne uwagi dotyczące uruchomienia oprogramowania EDA firmy Cadence na systemie operacyjnym Ubuntu:

a) należy zainstalować następujące pakiety: ia32-libs, pdksh, gcc,

b) i utworzyć linki:

```
ln -s /bin/bash /bin/sh
ln -s /usr/bin/awk /bin/awk
ln -s /usr/share/fonts/X11 /usr/X11R6/lib/X11/fonts
```